

遠東商銀自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM台共152台
其中，符合輪椅使用ATM共135台(89%)
視障語音ATM共152台(100%)

編號	待精進之ATM設置地址	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
1	新北市永和區民生路46巷56號1樓(愛買永和店)	1	A404.2-通道寬度不足。 A404.4-前方空間寬度不足。	A404.2、A404.4-配合客戶需求設置之行外ATM據點，無法任意變更。
2	桃園市龜山區興邦路27號(華歌爾)	1	A404.1-進入ATM區有高低差。 A404.2-入口寬度不足。	A404.1、A404.2-配合客戶需求設置之行外ATM據點，無法任意變更。
3	桃園市中壢區遠東路2號(遠東新世紀)	1	A404.1-進入ATM區有高低差。 A404.2-入口寬度不足	A404.1、A404.2-配合客戶需求設置之行外ATM據點，無法任意變更。
4	台南市中西區公園路60號(遠東百貨台南大公園)	1	A404.1-進入ATM區有高低差 A404.2-入口寬度不足。	A404.1、A404.2-配合客戶需求設置之行外ATM據點，無法任意變更。
5	台南市東區大學路西段89號(香格里拉飯店)	1	A404.1-進入ATM區有高低差 A404.2-未設置無障礙坡道。	A404.1、A404.2-配合客戶需求設置之行外ATM據點，無法任意變更。
6	新北市板橋區中山路一段152號(遠東百貨板新店)	2	A404.2-入口寬度不足。2台 A404.4-前方空間寬度不足。2台	A404.2、A404.4-配合客戶需求設置之行外ATM據點，無法任意變更。
7	新竹縣湖口鄉和興路30號(遠東新世紀湖口廠)	1	A404.4-前方空間寬度不足。	A404.4-配合客戶需求設置之行外ATM據點，無法任意變更。
8	新竹縣新埔鎮文山路亞東段369號(遠東新世紀)	2	A404.1-進入ATM區有高低差。1台 A404.4-前方空間有高差。1台	A404.1、A404.4-配合客戶需求設置之行外ATM據點，無法任意變更。
9	高雄市苓雅區四維二路96號(高雄文化中心分行)		A404.2-入口寬度不足。	A404.2-已完成改善。
10	台中市豐原區水源路420號(愛買豐原店)	1	A404.4-前方空間寬度不足。	A404.4-配合客戶需求設置之行外ATM據點，無法任意變更。
11	新竹市東區園區二路11號3樓(科園分行)	1	A404.1-無障礙坡度太陡。 A404.3-無標誌。	A404.1-既有據點，非自有行舍，待業主重新裝潢或搬遷時，配合調整設置位置改善，以符合無障礙環境規範。 A404.3-已完成改善。
12	新竹市東區光復路一段472號2樓(亞東證券)	1	A404.2-未設置無障礙坡道。 A404.3-無標誌。	A404.2-配合客戶需求設置之行外ATM據點，無法任意變更。 A404.3-已完成改善。
13	新竹縣寶山鄉創新一路19號(凌陽科技)	1	A404.1-進入ATM區有高低差。 A404.2-未設置無障礙坡道。	A404.1、A404.2-配合客戶需求設置之行外ATM據點，無法任意變更。
14	新竹縣寶山鄉工業東九路12號(信越半導體)	1	A404.1-進入ATM區有高低差。 A404.2-未設置無障礙坡道。	A404.1、A404.2-配合客戶需求設置之行外ATM據點，無法任意變更。
15	台北市大同區重慶北路一段30號(重慶分行)		A404.2-通道寬度不足。2台	A404.2-已完成改善。
16	新竹縣竹北市光明六路41號(竹北分行)		A404.1-進入ATM區有高低差。 A404.2-入口寬度不足。	A404.1、A404.2-已完成改善。
17	桃園市龜山區復興一路227號(林口分行)		A404.2-未設置無障礙坡道。	A404.2-已完成改善。
18	新北市板橋區文化路二段182巷3弄33號(文化奇蹟)	1	A404.2-未設置無障礙坡道。	A404.2-因法規騎樓內無法設置無障礙坡道。
19	台北市內湖區民權東路六段495號(金湖分行)		A404.2-通路寬度不足。	A404.2-已完成改善。
20	新竹市北區經國路二段100號(經國分行)		A404.2-未設置無障礙坡道。	A404.2-已完成改善。
21	南投縣草屯鎮草溪路1020號(日茂證券)	1	A404.2-未設置無障礙坡道。	A404.2-因法規騎樓內無法設置無障礙坡道。
22	台北市中正區忠孝東路一段112號(忠孝分行)		A404.1-進入ATM區有高低差。2台	A404.1-已完成改善。
合計		17		